



### LOCALISATION

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE DES CAILLOUETS  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614224.42 **X WGS84** 1.8201  
**Y Lambert 93** 6915912.03 **Y WGS84** 49.337


### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 0 mm  
**Année de pose** 1958  
  
**Diamètre réseau** 100 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/04/2020  
**Pression statique** 4.8 bars **Débit sous 1 bar** 26 m<sup>3</sup>/h  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

<b>Date</b>	13/06/2019	<b>Etat général</b>
<b>En Service</b>	Oui	<b>Manoeuvre</b>
<b>Numérotation</b>		<b>Commande de vidange</b>
<b>Commande supérieure</b>		<b>Graissage</b>
<b>Carré de manoeuvre</b>		<b>Corps de l'hydrant</b>
<b>Tige de manoeuvre</b>		<b>Vanne de coupure</b>
<b>Clapet de pied</b>		<b>Serrure</b>
<b>Presse étoupe</b>		<b>Plaque signalétique</b>
<b>Couvercles/capots/coffre</b>		<b>Minikit choc</b>
<b>Rambarde de protection</b>		<b>Volant</b>
<b>Socle d'ancrage</b>	Bon état	<b>Joints</b>
<b>Peinture</b>	Bon état	<b>Raccords symétriques</b>
<b>Bouchons</b>		
<b>Commentaires</b>		
<b>Manque Numéro</b>		

### LOCALISATION

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE DES CAILLOUETS  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614212.16 **X WGS84** 1.8199  
**Y Lambert 93** 6915726.16 **Y WGS84** 49.3353

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1958

**Diamètre réseau** 80 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 24/07/2020  
**Pression statique** 4.8 bars  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h**

**Débit sous 1 bar** 31 m<sup>3</sup>/h  
**Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

**Date** 09/12/2020  
**En Service** Oui

**Etat général**

**Manoeuvre**  
**Commande de vidange**  
**Graissage**  
**Corps de l'hydrant**  
**Vanne de coupure**  
**Serrure**  
**Plaque signalétique**  
**Minikit choc**  
**Volant**  
**Joint**  
**Raccords symétriques**

**Numérotation**  
**Commande supérieure**  
**Carré de manoeuvre**  
**Tige de manoeuvre**  
**Clapet de pied**  
**Presse étoupe**  
**Couvercles/capots/coffre**  
**Rambarde de protection**  
**Socle d'ancrage**  
**Peinture**  
**Bouchons**  
**Commentaires**  
 Manque Numéro  
 Essay pi

**LOCALISATION**

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE DE GISORS (D22)  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614390.48 **X WGS84** 1.8224  
**Y Lambert 93** 6915799.8 **Y WGS84** 49.336

**PLAN DE SITUATION**



**CARACTERISTIQUES**

**Marque**  
**Modèle** 1:2500  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1977  
  
**Diamètre réseau** 110 mm  
**Matériau réseau** Polychlorure de Vinyle  
  
**Critère de conformité**  
**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

**PHOTO DE L'HYDRANT**

**CONTROLE HYDRAULIQUE**

**Date** 20/04/2020  
**Pression statique** 4 bars **Débit sous 1 bar** 27 m<sup>3</sup>/h  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** **Débit max**

**CONTROLE MECANIQUE**

<b>Date</b> 13/06/2019	<b>Etat général</b>
<b>En Service</b> Oui	<b>Manoeuvre</b>
<b>Numérotation</b>	<b>Commande de vidange</b>
<b>Commande supérieure</b>	<b>Graissage</b>
<b>Carré de manoeuvre</b>	<b>Corps de l'hydrant</b>
<b>Tige de manoeuvre</b>	<b>Vanne de coupure</b>
<b>Clapet de pied</b>	<b>Serrure</b>
<b>Presse étoupe</b>	<b>Plaque signalétique</b>
<b>Couvercles/capots/coffre</b>	<b>Minikit choc</b>
<b>Rambarde de protection</b>	<b>Volant</b>
<b>Socle d'ancrage</b> Bon état	<b>Joints</b>
<b>Peinture</b> A remplacer	<b>Raccords symétriques</b>
<b>Bouchons</b>	
<b>Commentaires</b>	
Manque Numéro	

### LOCALISATION

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE SAINT-NICOLAS (D22)  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614946.66 **X WGS84** 1.83  
**Y Lambert 93** 6915984.98 **Y WGS84** 49.3378

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1977

**Diamètre réseau** 80 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/04/2020  
**Pression statique** 5 bars  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h**

**Débit sous 1 bar** 10 m<sup>3</sup>/h  
**Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

<b>Date</b>	13/06/2019	<b>Etat général</b>
<b>En Service</b>	Oui	<b>Manoeuvre</b>
<b>Numérotation</b>		<b>Commande de vidange</b>
<b>Commande supérieure</b>		<b>Graissage</b>
<b>Carré de manoeuvre</b>		<b>Corps de l'hydrant</b>
<b>Tige de manoeuvre</b>		<b>Vanne de coupure</b>
<b>Clapet de pied</b>		<b>Serrure</b>
<b>Presse étoupe</b>		<b>Plaque signalétique</b>
<b>Couvercles/capots/coffre</b>		<b>Minikit choc</b>
<b>Rambarde de protection</b>		<b>Volant</b>
<b>Socle d'ancrage</b>	Bon état	<b>Joint</b>
<b>Peinture</b>	A remplacer	<b>Raccords symétriques</b>
<b>Bouchons</b>		
<b>Commentaires</b>		
Manque Numéro		
A changer		

### LOCALISATION

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE DE BOUTENCOURT  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615126.78 **X WGS84** 1.8324  
**Y Lambert 93** 6915990.12 **Y WGS84** 49.3378

### CARACTERISTIQUES


**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 0 mm  
**Année de pose** 1958

**Diamètre réseau** 60 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 09/12/2020  
**Pression statique** 4.1 bars **Débit sous 1 bar** 8 m<sup>3</sup>/h  
**Pression au débit** **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

<b>Date</b> 09/12/2020	<b>Etat général</b>
<b>En Service</b> Oui	<b>Manoeuvre</b>
<b>Numérotation</b>	<b>Commande de vidange</b>
<b>Commande supérieure</b>	<b>Graissage</b>
<b>Carré de manoeuvre</b>	<b>Corps de l'hydrant</b>
<b>Tige de manoeuvre</b>	<b>Vanne de coupure</b>
<b>Clapet de pied</b>	<b>Serrure</b>
<b>Presse étoupe</b>	<b>Plaque signalétique</b>
<b>Couvercles/capots/coffre</b>	<b>Minikit choc</b>
<b>Rambarde de protection</b>	<b>Volant</b>
<b>Socle d'ancrage</b>	<b>Joints</b>
<b>Peinture</b>	<b>Raccords symétriques</b>
<b>Bouchons</b>	
<b>Commentaires</b>	

**LOCALISATION**

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE DES PETITS BUS

**Complément d'adresse**

**X** Lambert 93 614871.43 **X** WGS84 1.8286  
**Y** Lambert 93 6917466.73 **Y** WGS84 49.3511

**PLAN DE SITUATION**



**CARACTERISTIQUES**

**Marque**

**Modèle**

**Diamètre PI** 0 mm

**Année de pose** 1994

**Diamètre réseau** 60 mm

**Matériau réseau** Amiante Ciment

**Critère de conformité**

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire

**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

1:2500

**PHOTO DE L'HYDRANT**

**CONTROLE HYDRAULIQUE**

**Date** 20/04/2020

**Pression statique** 3.7 bars

**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h**

**Débit sous 1 bar** 17 m<sup>3</sup>/h

**Débit max**

**CONTROLE MECANIQUE**

**Date** 13/06/2019

**En Service** Oui

**Numérotation**

**Commande supérieure**

**Carré de manoeuvre**

**Tige de manoeuvre**

**Clapet de pied**

**Presse étoupe**

**Couvercles/capots/coffre**

**Rambarde de protection**

**Socle d'ancrage** A remplacer

**Peinture** Bon état

**Bouchons**

**Commentaires**

Manque Numéro

**Etat général**

**Manoeuvre**

**Commande de vidange**

**Graissage**

**Corps de l'hydrant**

**Vanne de coupure**

**Serrure**

**Plaque signalétique**

**Minikit choc**

**Volant**

**Joints**

**Raccords symétriques**

### LOCALISATION

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE DES PETITS BUS  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615100.53 **X WGS84** 1.8318  
**Y Lambert 93** 6917307.93 **Y WGS84** 49.3497


### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 0 mm  
**Année de pose** 1958  
  
**Diamètre réseau** 80 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 09/12/2020  
**Pression statique** 3.5 bars **Débit sous 1 bar** 27 m<sup>3</sup>/h  
**Pression au débit** **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

<b>Date</b> 09/12/2020	<b>Etat général</b>
<b>En Service</b> Oui	<b>Manoeuvre</b>
<b>Numérotation</b>	<b>Commande de vidange</b>
<b>Commande supérieure</b>	<b>Graissage</b>
<b>Carré de manoeuvre</b>	<b>Corps de l'hydrant</b>
<b>Tige de manoeuvre</b>	<b>Vanne de coupure</b>
<b>Clapet de pied</b>	<b>Serrure</b>
<b>Presse étoupe</b>	<b>Plaque signalétique</b>
<b>Couvercles/capots/coffre</b>	<b>Minikit choc</b>
<b>Rambarde de protection</b>	<b>Volant</b>
<b>Socle d'ancrage</b>	<b>Joints</b>
<b>Peinture</b>	<b>Raccords symétriques</b>
<b>Bouchons</b>	
<b>Commentaires</b> CAPOT HS	



### LOCALISATION

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE DES PETITS BUS  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615182.5 **X WGS84** 1.833  
**Y Lambert 93** 6917098.05 **Y WGS84** 49.3478

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 0 mm  
**Année de pose** 1958

**Diamètre réseau** 80 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/04/2020  
**Pression statique** 3.6 bars  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h**

**Débit sous 1 bar** 36 m<sup>3</sup>/h  
**Débit max**


### CONTROLE MECANIQUE

<b>Date</b>	13/06/2019	<b>Etat général</b>
<b>En Service</b>	Oui	<b>Manoeuvre</b>
<b>Numérotation</b>		<b>Commande de vidange</b>
<b>Commande supérieure</b>		<b>Graissage</b>
<b>Carré de manoeuvre</b>		<b>Corps de l'hydrant</b>
<b>Tige de manoeuvre</b>		<b>Vanne de coupure</b>
<b>Clapet de pied</b>		<b>Serrure</b>
<b>Presse étoupe</b>		<b>Plaque signalétique</b>
<b>Couvercles/capots/coffre</b>		<b>Minikit choc</b>
<b>Rambarde de protection</b>		<b>Volant</b>
<b>Socle d'ancrage</b>	Bon état	<b>Joints</b>
<b>Peinture</b>	Bon état	<b>Raccords symétriques</b>
<b>Bouchons</b>		
<b>Commentaires</b>		
<b>Manque Numéro</b>		

### LOCALISATION

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE DE MARSEILLE (D22)  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615651.97 **X WGS84** 1.8395  
**Y Lambert 93** 6917031.42 **Y WGS84** 49.3473

### PLAN DE SITUATION



### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 0 mm  
**Année de pose** 1958  
  
**Diamètre réseau** 100 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 17/04/2020  
**Pression statique** 3.1 bars **Débit sous 1 bar**  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 2.6 bars **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

<b>Date</b> 13/06/2019	<b>Etat général</b>
<b>En Service</b> Oui	<b>Manoeuvre</b>
<b>Numérotation</b>	<b>Commande de vidange</b>
<b>Commande supérieure</b>	<b>Graissage</b>
<b>Carré de manoeuvre</b>	<b>Corps de l'hydrant</b>
<b>Tige de manoeuvre</b>	<b>Vanne de coupure</b>
<b>Clapet de pied</b>	<b>Serrure</b>
<b>Presse étoupe</b>	<b>Plaque signalétique</b>
<b>Couvercles/capots/coffre</b>	<b>Minikit choc</b>
<b>Rambarde de protection</b>	<b>Volant</b>
<b>Socle d'ancrage</b> Bon état	<b>Joints</b>
<b>Peinture</b> Bon état	<b>Raccords symétriques</b>
<b>Bouchons</b>	
<b>Commentaires</b>	
Manque Numéro	

### LOCALISATION

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE DE MARSEILLE (D22)  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615851.54 **X WGS84** 1.8422  
**Y Lambert 93** 6917265.58 **Y WGS84** 49.3494

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 2010

**Diamètre réseau** 150 mm  
**Matériau réseau** Fonte Ductile

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/04/2020  
**Pression statique** 2.8 bars **Débit sous 1 bar**  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 2.3 bars **Débit max**


### CONTROLE MECANIQUE

<b>Date</b>	13/06/2019	<b>Etat général</b>
<b>En Service</b>	Oui	<b>Manoeuvre</b>
<b>Numérotation</b>		<b>Commande de vidange</b>
<b>Commande supérieure</b>		<b>Graissage</b>
<b>Carré de manoeuvre</b>		<b>Corps de l'hydrant</b>
<b>Tige de manoeuvre</b>		<b>Vanne de coupure</b>
<b>Clapet de pied</b>		<b>Serrure</b>
<b>Presse étoupe</b>		<b>Plaque signalétique</b>
<b>Couvercles/capots/coffre</b>		<b>Minikit choc</b>
<b>Rambarde de protection</b>		<b>Volant</b>
<b>Socle d'ancrage</b>	Bon état	<b>Joint</b>
<b>Peinture</b>	Bon état	<b>Raccords symétriques</b>
<b>Bouchons</b>		
<b>Commentaires</b>		
<b>Manque Numéro</b>		

**LOCALISATION**

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE DE MARSEILLE (D22)  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615958.05 **X WGS84** 1.8436  
**Y Lambert 93** 6917372.19 **Y WGS84** 49.3504

**PLAN DE SITUATION**



**CARACTERISTIQUES**

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 2010  
  
**Diamètre réseau** 150 mm  
**Matériau réseau** Fonte Ductile

**Critère de conformité**

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

**PHOTO DE L'HYDRANT**

**CONTROLE HYDRAULIQUE**

**Date** 20/04/2020  
**Pression statique** 2.6 bars **Débit sous 1 bar**  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 1.9 bars **Débit max**

**CONTROLE MECANIQUE**

<b>Date</b>	13/06/2019	<b>Etat général</b>
<b>En Service</b>	Oui	<b>Manoeuvre</b>
<b>Numérotation</b>		<b>Commande de vidange</b>
<b>Commande supérieure</b>		<b>Graissage</b>
<b>Carré de manoeuvre</b>		<b>Corps de l'hydrant</b>
<b>Tige de manoeuvre</b>		<b>Vanne de coupure</b>
<b>Clapet de pied</b>		<b>Serrure</b>
<b>Presse étoupe</b>		<b>Plaque signalétique</b>
<b>Couvercles/capots/coffre</b>		<b>Minikit choc</b>
<b>Rambarde de protection</b>		<b>Volant</b>
<b>Socle d'ancrage</b>	Bon état	<b>Joints</b>
<b>Peinture</b>	Bon état	<b>Raccords symétriques</b>
<b>Bouchons</b>		
<b>Commentaires</b>		
Manque Numéro		

### LOCALISATION

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE DE GISORS (D22)  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 613539.87 **X WGS84** 1.8109  
**Y Lambert 93** 6914610.46 **Y WGS84** 49.3252

### CARACTERISTIQUES


**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1958

**Diamètre réseau** 80 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 17/04/2020  
**Pression statique** 5.6 bars **Débit sous 1 bar** 13 m<sup>3</sup>/h  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

<b>Date</b> 13/06/2019	<b>Etat général</b>
<b>En Service</b> Oui	<b>Manoeuvre</b>
<b>Numérotation</b>	<b>Commande de vidange</b>
<b>Commande supérieure</b>	<b>Graissage</b>
<b>Carré de manoeuvre</b>	<b>Corps de l'hydrant</b>
<b>Tige de manoeuvre</b>	<b>Vanne de coupure</b>
<b>Clapet de pied</b>	<b>Serrure</b>
<b>Presse étoupe</b>	<b>Plaque signalétique</b>
<b>Couvercles/capots/coffre</b>	<b>Minikit choc</b>
<b>Rambarde de protection</b>	<b>Volant</b>
<b>Socle d'ancrage</b> Bon état	<b>Joint</b>
<b>Peinture</b> Bon état	<b>Raccords symétriques</b>
<b>Bouchons</b>	
<b>Commentaires</b>	
Manque Numéro	

### LOCALISATION

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE SAINTE-ANNE  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614366.53 **X WGS84** 1.8221  
**Y Lambert 93** 6915476.14 **Y WGS84** 49.3331

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1958  
  
**Diamètre réseau** 80 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 17/04/2020  
**Pression statique** 2.6 bars **Débit sous 1 bar** 36 m<sup>3</sup>/h  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

<b>Date</b> 13/06/2019	<b>Etat général</b>
<b>En Service</b> Oui	<b>Manoeuvre</b>
<b>Numérotation</b>	<b>Commande de vidange</b>
<b>Commande supérieure</b>	<b>Graissage</b>
<b>Carré de manoeuvre</b>	<b>Corps de l'hydrant</b>
<b>Tige de manoeuvre</b>	<b>Vanne de coupure</b>
<b>Clapet de pied</b>	<b>Serrure</b>
<b>Presse étoupe</b>	<b>Plaque signalétique</b>
<b>Couvercles/capots/coffre</b>	<b>Minikit choc</b>
<b>Rambarde de protection</b>	<b>Volant</b>
<b>Socle d'ancrage</b> A remplacer	<b>Joint</b>
<b>Peinture</b> A remplacer	<b>Raccords symétriques</b>
<b>Bouchons</b>	
<b>Commentaires</b>	
Manque Numéro	

### LOCALISATION

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE DE MARSEILLE (D22)  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 615450.87 **X WGS84** 1.8367  
**Y Lambert 93** 6916815.69 **Y WGS84** 49.3453

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1958

**Diamètre réseau** 100 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 17/04/2020  
**Pression statique** 3.4 bars **Débit sous 1 bar**  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 2.8 bars **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

<b>Date</b>	13/06/2019	<b>Etat général</b>
<b>En Service</b>	Oui	<b>Manoeuvre</b>
<b>Numérotation</b>		<b>Commande de vidange</b>
<b>Commande supérieure</b>		<b>Graissage</b>
<b>Carré de manoeuvre</b>		<b>Corps de l'hydrant</b>
<b>Tige de manoeuvre</b>		<b>Vanne de coupure</b>
<b>Clapet de pied</b>		<b>Serrure</b>
<b>Presse étoupe</b>		<b>Plaque signalétique</b>
<b>Couvercles/capots/coffre</b>		<b>Minikit choc</b>
<b>Rambarde de protection</b>		<b>Volant</b>
<b>Socle d'ancrage</b>	Bon état	<b>Joints</b>
<b>Peinture</b>	Bon état	<b>Raccords symétriques</b>
<b>Bouchons</b>		
<b>Commentaires</b>		
<b>Manque Numéro</b>		

### LOCALISATION

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE DE MARSEILLE (D22)  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 616051.76 **X WGS84** 1.8449  
**Y Lambert 93** 6917484.88 **Y WGS84** 49.3514


### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 2010  
  
**Diamètre réseau** 150 mm  
**Matériau réseau** Fonte Ductile

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/04/2020  
**Pression statique** 2.4 bars **Débit sous 1 bar**  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 1.6 bars **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE


<b>Date</b>	13/06/2019	<b>Etat général</b>
<b>En Service</b>	Oui	<b>Manoeuvre</b>
<b>Numérotation</b>		<b>Commande de vidange</b>
<b>Commande supérieure</b>		<b>Graissage</b>
<b>Carré de manoeuvre</b>		<b>Corps de l'hydrant</b>
<b>Tige de manoeuvre</b>		<b>Vanne de coupure</b>
<b>Clapet de pied</b>		<b>Serrure</b>
<b>Presse étoupe</b>		<b>Plaque signalétique</b>
<b>Couvercles/capots/coffre</b>		<b>Minikit choc</b>
<b>Rambarde de protection</b>		<b>Volant</b>
<b>Socle d'ancrage</b>	Bon état	<b>Joints</b>
<b>Peinture</b>	Bon état	<b>Raccords symétriques</b>
<b>Bouchons</b>		
<b>Commentaires</b>		
<b>Manque Numéro</b>		



### LOCALISATION

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE COLONEL BEVERIDGE  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614755.93 **X WGS84** 1.8274  
**Y Lambert 93** 6915820.52 **Y WGS84** 49.3363

### PLAN DE SITUATION



### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 1977  
  
**Diamètre réseau** 110 mm  
**Matériau réseau** Polychlorure de Vinyle  
  
**Critère de conformité**  
**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

1:2500

### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/04/2020  
**Pression statique** 5 bars  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h**  
**Débit sous 1 bar** 11 m<sup>3</sup>/h  
**Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

<b>Date</b> 13/06/2019	<b>Etat général</b>
<b>En Service</b> Oui	<b>Manoeuvre</b>
<b>Numérotation</b>	<b>Commande de vidange</b>
<b>Commande supérieure</b>	<b>Graissage</b>
<b>Carré de manoeuvre</b>	<b>Corps de l'hydrant</b>
<b>Tige de manoeuvre</b>	<b>Vanne de coupure</b>
<b>Clapet de pied</b>	<b>Serrure</b>
<b>Presse étoupe</b>	<b>Plaque signalétique</b>
<b>Couvercles/capots/coffre</b>	<b>Minikit choc</b>
<b>Rambarde de protection</b>	<b>Volant</b>
<b>Socle d'ancrage</b> A remplacer	<b>Joint</b>
<b>Peinture</b> A remplacer	<b>Raccords symétriques</b>
<b>Bouchons</b>	
<b>Commentaires</b>	
Manque Numéro	

### LOCALISATION

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE DE SERIFONTAINE  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614014.38 **X WGS84** 1.8172  
**Y Lambert 93** 6915776.69 **Y WGS84** 49.3358

### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 0 mm  
**Année de pose** 1958

**Diamètre réseau** 80 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 09/12/2020  
**Pression statique** 4.4 bars **Débit sous 1 bar** 20 m<sup>3</sup>/h  
**Pression au débit** **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

<b>Date</b> 09/12/2020	<b>Etat général</b>
<b>En Service</b> Oui	<b>Manoeuvre</b>
<b>Numérotation</b>	<b>Commande de vidange</b>
<b>Commande supérieure</b>	<b>Graissage</b>
<b>Carré de manoeuvre</b>	<b>Corps de l'hydrant</b>
<b>Tige de manoeuvre</b>	<b>Vanne de coupure</b>
<b>Clapet de pied</b>	<b>Serrure</b>
<b>Presse étoupe</b>	<b>Plaque signalétique</b>
<b>Couvercles/capots/coffre</b>	<b>Minikit choc</b>
<b>Rambarde de protection</b>	<b>Volant</b>
<b>Socle d'ancrage</b>	<b>Joint</b>
<b>Peinture</b>	<b>Raccords symétriques</b>
<b>Bouchons</b>	
<b>Commentaires</b>	

### LOCALISATION

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE DE GISORS (D22)  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 614103.86 **X WGS84** 1.8185  
**Y Lambert 93** 6915501.97 **Y WGS84** 49.3333

### CARACTERISTIQUES


**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 0 mm  
**Année de pose** 1958

**Diamètre réseau** 80 mm  
**Matériau réseau** Fonte Grise

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 24/07/2020  
**Pression statique** 5 bars  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h**

**Débit sous 1 bar** 24 m<sup>3</sup>/h  
**Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

**Date** 24/07/2020  
**En Service** Oui

**Etat général**


**Manoeuvre**  
**Commande de vidange**  
**Graissage**  
**Corps de l'hydrant**  
**Vanne de coupure**  
**Serrure**  
**Plaque signalétique**  
**Minikit choc**  
**Volant**  
**Joints**  
**Raccords symétriques**

**Numérotation**  
**Commande supérieure**  
**Carré de manoeuvre**  
**Tige de manoeuvre**  
**Clapet de pied**  
**Presse étoupe**  
**Couvercles/capots/coffre**  
**Rambarde de protection**  
**Socle d'ancrage**  
**Peinture**  
**Bouchons**  
**Commentaires**  
 Manque Numéro

### LOCALISATION

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE DES MAISONNETTES  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 616139.92 **X WGS84** 1.8461  
**Y Lambert 93** 6917606.29 **Y WGS84** 49.3525

### PLAN DE SITUATION



### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 2010  
  
**Diamètre réseau** 150 mm  
**Matériau réseau** Fonte Ductile

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/04/2020  
**Pression statique** 2.2 bars **Débit sous 1 bar**  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 1.4 bars **Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

<b>Date</b>	13/06/2019	<b>Etat général</b>
<b>En Service</b>	Oui	<b>Manoeuvre</b>
<b>Numérotation</b>		<b>Commande de vidange</b>
<b>Commande supérieure</b>		<b>Graissage</b>
<b>Carré de manoeuvre</b>		<b>Corps de l'hydrant</b>
<b>Tige de manoeuvre</b>		<b>Vanne de coupure</b>
<b>Clapet de pied</b>		<b>Serrure</b>
<b>Presse étoupe</b>		<b>Plaque signalétique</b>
<b>Couvercles/capots/coffre</b>		<b>Minikit choc</b>
<b>Rambarde de protection</b>		<b>Volant</b>
<b>Socle d'ancrage</b>	Bon état	<b>Joints</b>
<b>Peinture</b>	Bon état	<b>Raccords symétriques</b>
<b>Bouchons</b>		
<b>Commentaires</b>		
Manque Numéro		

### LOCALISATION

**Commune** FLAVACOURT  
**Adresse** RUE DES MAISONNETTES  
**Complément d'adresse**  
**X Lambert 93** 616233.4 **X WGS84** 1.8474  
**Y Lambert 93** 6917509.2 **Y WGS84** 49.3516


### CARACTERISTIQUES

**Marque**  
**Modèle**  
**Diamètre PI** 100 mm  
**Année de pose** 2010  
  
**Diamètre réseau** 150 mm  
**Matériau réseau** Fonte Ductile

#### Critère de conformité

**Nature du risque** Bâtiment à risque courant ordinaire  
**Durée** 2 h **Débit** 60 m<sup>3</sup>/h

### PLAN DE SITUATION



### PHOTO DE L'HYDRANT

### CONTROLE HYDRAULIQUE

**Date** 20/04/2020  
**Pression statique** 2 bars  
**DN100 Pression au débit de 60m<sup>3</sup>/h** 1.1 bars  
**Débit sous 1 bar**  
**Débit max**

### CONTROLE MECANIQUE

<b>Date</b>	13/06/2019	<b>Etat général</b>
<b>En Service</b>	Oui	<b>Manoeuvre</b>
<b>Numérotation</b>		<b>Commande de vidange</b>
<b>Commande supérieure</b>		<b>Graissage</b>
<b>Carré de manoeuvre</b>		<b>Corps de l'hydrant</b>
<b>Tige de manoeuvre</b>		<b>Vanne de coupure</b>
<b>Clapet de pied</b>		<b>Serrure</b>
<b>Presse étoupe</b>		<b>Plaque signalétique</b>
<b>Couvercles/capots/coffre</b>		<b>Minikit choc</b>
<b>Rambarde de protection</b>		<b>Volant</b>
<b>Socle d'ancrage</b>	Bon état	<b>Joints</b>
<b>Peinture</b>	Bon état	<b>Raccords symétriques</b>
<b>Bouchons</b>		
<b>Commentaires</b>		
<b>Manque Numéro</b>		